

Numéro du BEEFP 92-017

Longview (Alberta)

Bâtiment d'élevage (bâtiment 31a)

Ranch Bar U

Le bâtiment d'élevage du ranch Bar U aurait été soit déplacé à son emplacement actuel après 1940, ou construit sur place à partir de matériaux recyclés pour servir d'abri aux animaux. Le bâtiment d'élevage est un élément du lieu historique national du ranch Bar U. Parcs Canada est responsable du bâtiment. Consulter le rapport 92-017 du BEEFP.

Raisons de la désignation

Le bâtiment d'élevage, à titre d'élément du complexe du ranch Bar U, a obtenu la désignation d'«édifice classé» en raison des liens historiques de ce bâtiment avec l'ensemble du ranch, de sa contribution à la qualité esthétique générale du complexe, ainsi que des qualités exceptionnelles de l'emplacement et du cadre.

À titre d'élément du complexe du ranch Bar U, le bâtiment d'élevage est associé à l'évolution de l'élevage en Alberta. Il a supposément été utilisé en lien avec la porcherie, peut-être pour isoler des animaux ou accueillir des animaux en trop.

La conception dépouillée et fonctionnelle du bâtiment d'élevage est caractéristique des bâtiments érigés sur le ranch Bar U. Le bois d'oeuvre de différentes tailles utilisé pour la construction du bâtiment d'élevage laisse croire que ce dernier peut avoir été construit avec des matériaux recyclés, ce qui dénote l'ingéniosité des gérants du ranch.

À titre d'élément d'un ensemble cohérent de bâtiments disposés de façon très fonctionnelle dans un cadre naturel simple et splendide, le bâtiment d'élevage rehausse beaucoup le cachet du ranch Bar U. Le bâtiment d'élevage, avec la porcherie et le bâtiment silo, est situé sur la rive sud du ruisseau Pekisko, et il est masqué par un boisé de peupliers du Canada et la pente est de la vallée.

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial du bâtiment d'élevage réside dans ses matériaux de construction, sa finition extérieure et intérieure, les éléments illustrant son évolution et son cadre.

Le bâtiment d'élevage est une petite structure simple et rectangulaire. Son toit en pignon est revêtu de bardeaux de cèdre. Les murs ont une charpente légère et sont recouverts de planches horizontales tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La structure repose directement sur le sol. On peut voir des restants de papier goudronné sur les façades nord, sud, et est. Les techniques et les matériaux choisis contribuent au lien visuel du bâtiment avec les autres bâtiments de l'emplacement et à sa fonction utilitaire, et ils devraient être préservés lors d'éventuels travaux d'entretien ou de modification.

Numéro du BEEFP 92-017

Longview (Alberta)

Bâtiment d'élevage (bâtiment 31a)

Ranch Bar U

On trouve sur les murs intérieurs des traces de papier peint et de petits clous. Ces éléments qui illustrent l'évolution du bâtiment devraient être préservés.

Tout aménagement de l'emplacement devrait chercher à en conserver le caractère fonctionnel et respecter les parcours établis d'accès et de circulation sur l'emplacement. Toute modification de la circulation ou de l'accès devrait s'inspirer des habitudes historiques touchant le déplacement des coffres à grain, des chariots et des véhicules motorisés. Les liens entre le bâtiment d'élevage, la porcherie et le bâtiment silo, ainsi que le cadre qui les entoure, contribuent beaucoup au caractère patrimonial du bâtiment d'élevage et devraient être protégés.

Pour plus d'information, veuillez consulter le *Code de pratique du BEEFP*.

2000.03.24

Traduction