

Canal Rideau, Ontario  
**Résidence fortifiée du maître-éclusier**  
Poste d'éclusage de Jones Falls

### ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

La résidence du maître-éclusier du poste d'éclusage de Jones Falls a été construite en 1841 par le British Ordnance Department pour servir de résidence fortifiée au maître-éclusier. Au début des années 1980, le Service canadien des parcs a entrepris la restauration d'époque de cette maison, y compris le remplacement de ses éléments manquants et détériorés. Le Service canadien des parcs du ministère de l'Environnement en a la garde. Voir le rapport du bâtiment 89-156 du BEÉFP.

### Raisons de la désignation

Le bâtiment a été désigné édifice «reconnu» en raison de ses associations historiques, de sa conception, de sa qualité d'exécution et de ses matériaux et de son environnement.

La résidence du maître-éclusier de Jones Falls a servi de résidence fortifiée en appui avec le rôle militaire défensif du canal Rideau. Peter Sweeney, maître-éclusier de 1839 à 1871, a documenté les débuts de l'utilisation du Canal dans son journal personnel, ce qui est devenu le point d'intérêt du programme d'interprétation du poste d'éclusage.

La forme de la maison demeure inchangée et les murs extérieurs en maçonnerie reflètent la qualité d'exécution des Royal Engineers. Grâce à la restauration d'époque, le plan intérieur reflète maintenant l'aménagement d'origine de cette résidence.

Bâtie sur un promontoire surplombant le Canal, la résidence demeure un élément important du paysage panoramique historique.

### Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale de la résidence du maître-éclusier de Jones Falls est définie par la qualité de sa conception et de son exécution, par ses matériaux et par son environnement. Elle est l'une des quelques résidences fortifiées de maîtres-éclusiers à avoir conservé sa forme fonctionnelle militaire d'origine : une maison à un étage avec un toit à quatre versants, une volumétrie cubique simple et une façade avant symétrique. Les éléments d'architecture conservés comprennent la majorité des murs de maçonnerie, la charpente de la toiture et le plancher. Les murs de pierre soigneusement construits reflètent la grande qualité du travail des Royal Engineers et d'un entrepreneur civil local. Au cours de la restauration de l'extérieur, on a muré deux fenêtres et une porte qui avaient été percées dans les murs de maçonnerie d'origine vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. De nouvelles fenêtres à battants, des meurtrières en bois, une couverture de fer-blanc et des porches défensifs ont été installés.

Canal Rideau, Ontario

**Résidence fortifiée du maître-éclusier** (suite)

La restauration de l'intérieur comprenait la construction d'un nouveau foyer, plusieurs nouvelles cloisons et de nouvelles finitions de plâtre. La division actuelle de l'intérieur en quatre pièces (petit salon, cuisine et deux chambres à coucher) correspond au plan d'origine de ce type de bâtiment. Dans sa forme actuelle, le bâtiment représente une résidence fortifiée de maître-éclusier typique de l'époque d'activité militaire ce qui correspond au thème interprété dans cette résidence. Elle devrait donc être conservée telle quelle.

Le caractère naturel non entretenu de son emplacement est semblable à celui de la période d'activité militaire, quoique les arbres qui obstruent aujourd'hui la vue n'auraient pas été acceptables à cette époque. Jones Falls est l'un des postes les plus pittoresques du réseau et la résidence du maître-éclusier occupe un emplacement proéminent dans son environnement. Le caractère des lieux devrait être conservé.

1990-12-10

(10194)