

Chambly, Québec
Atelier de menuiserie
Canal de Chambly

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE

L'atelier de menuiserie est un amalgame de six bâtiments érigés entre 1883 et le début des années 1960. À l'exception des deux sections construites par le ministère des Transports, tous les autres bâtiments de ce complexe ont été construits par le ministère des Chemins de fer et canaux. L'immeuble appartient actuellement à Environnement Canada, sous la garde du Service canadien des parcs. Voir le rapport 89-05 du BEEFP.

Raison de la désignation

L'atelier de menuiserie a été désigné comme édifice reconnu pour son importance architecturale au titre de bâtiment de service et le fait qu'il établit le caractère historique du complexe d'ateliers desservant le canal de Chambly.

Le rôle des ateliers dans l'exploitation du canal fait partie intégrante de ce lieu particulier. Le complexe est étroitement identifié à la collectivité, car le canal représenta une source traditionnelle d'emplois pour la population de la région.

Éléments caractéristiques

Le caractère patrimonial de l'atelier de menuiserie réside dans sa forme évolutive, sa configuration interne particulière, et dans ses matériaux originaux.

À l'extérieur, le bâtiment est marqué par un jeu de volumes, exprimant l'évolution de sa construction. L'ensemble dénote la nature transitoire de certaines activités du lieu, mais confirme également la permanence de la fonction artisanale. Pour maintenir la diversité intrinsèque de la composition, il est important de conserver les attributs particuliers à chaque composante structurale de toutes les sections du bâtiment, les différents matériaux et l'agencement des détails architecturaux.

Les volumes intérieurs sont délimités par les murs porteurs des diverses sections du bâtiment. Ce plan devrait être conservé; il serait bon de répondre à tout besoin de subdivision d'une façon qui permettra de retrouver la forme originelle.

Tout comme à l'extérieur, les matériaux intérieurs et leurs revêtements ont été choisis pour leurs qualités utilitaires et ceux-ci varient selon les sections. Cette variété hétéroclite devrait être conservée en résistant à toute tentative d'homogénéisation ou d'embellissement.

.../2

Chambly, Québec

Atelier de menuiserie (Suite)

Le mur ouest de la section datant de 1883 a brièvement servi, avant la construction adjacente de l'annexe, de mur extérieur. Son importance relève du fait qu'il a été conservé intact et qu'il contient des éléments anciens d'une certaine valeur, dont une fenêtre à guillotine de 24 carreaux sur 24, un revêtement diagonal de planches, et une porte à deux vantaux avec traverses en bois, possédant sa quincaillerie d'origine. Un autre élément à signaler est le plancher en madriers à l'étage.

Il y aurait lieu d'abaisser le niveau moyen du sol, d'assurer un drainage pour éloigner l'eau du bâtiment, et de faire un aménagement paysager qui permettra la dispersion de l'eau de ruissellement. Ces mesures favoriseraient la préservation de la partie inférieure de la structure.

Un petit groupe de bâtiments auxiliaires, en bois, sont situés à l'extrémité est de la propriété. Leur présence contraste avec les éléments modernes que l'on retrouve sur les lieux et souligne le caractère historique du complexe d'ateliers.