

**ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
BUREAU D'ÉCLUSE, POSTE D'ÉCLUSAGE D'OTTAWA (ONTARIO) (91-134) / PAGE 1**

Numéro du BEÉFP : **91-134**
Numéro du RBIF : **09412**
Nom de la ressource : **Bureau d'écluse**
Adresse : **Poste d'éclusage d'Ottawa, canal Rideau (entrée Nord), Ontario**
Date de construction : **1884 (ministère des Travaux publics), rénové (intérieur) en 1873, restauré (extérieur) en 1980**
Fonction d'origine : **Bureau du péagiste et d'autres employés du poste d'éclusage d'Ottawa**
Fonction actuelle : **Bureaux et toilettes publiques**
Gardien : **Parcs Canada**
Statut du BEÉFP : **Bâtiment fédéral du patrimoine « reconnu »**

Raison de la désignation

Le bureau de l'écluse du poste d'éclusage d'Ottawa a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de sa valeur historique, architecturale et environnementale.

Valeur historique : Le bureau de l'écluse témoigne du développement et du maintien des canaux régionaux par le gouvernement fédéral après la Confédération. Il est associé à des changements majeurs apportés au poste d'éclusage d'Ottawa à la fin du 19^e siècle, tels que l'embellissement du site après l'aménagement du parc Majors Hill et l'évolution plus récente de l'utilisation du canal de l'est vers l'ouest.

Valeur architecturale : Le bureau d'écluse de la station d'éclusage d'Ottawa est celui qui se distingue le plus sur le plan architectural parmi les nombreux bâtiments de ce type situés le long du canal Rideau, et le seul exemple qui subsiste dont la construction en maçonnerie date du 19^e siècle. Sa composition massive et son expression architecturale éclectique font écho au bâtiment plus ancien de l'intendance et en font un voisin convenable des édifices du Parlement situés à proximité. Il constitue un exemple de combinaison de différents styles qui est typique des constructions du ministère des Travaux publics sous la direction de l'architecte en chef Thomas Fuller. L'intérieur a subi d'importantes modifications en 1973 et l'extérieur a été restauré en 1980.

Valeur environnementale : Bien que les limites d'origine du site demeurent, bon nombre des caractéristiques d'origine du paysage ont changé au fil du temps. L'enlèvement, au cours des cinquante dernières années, d'ouvrages secondaires a contribué à augmenter l'attrait et l'unité

visuelle du poste d'éclusage d'Ottawa, et le bureau d'écluse conserve une silhouette particulière au sein de son environnement immédiat. Sa relation fonctionnelle avec les écluses et le bâtiment de l'intendance demeurent bien en évidence et renforcent le caractère de l'ensemble.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques suivants du bureau de l'écluse devraient être respectés :

Son rôle continu en tant que composante clé du poste d'éclusage d'Ottawa et du réseau régional de canaux :

- Sa fonction continue en tant que bureau d'écluse et l'un des principaux bâtiments publics du poste d'éclusage d'Ottawa. (Il abrite aujourd'hui des toilettes publiques.)
- Son emplacement bien en vue du côté ouest de l'entrée nord du canal Rideau, un tronçon clé du réseau régional de canaux .

Son style architectural particulier et la grande qualité de sa construction :

- Son style éclectique et l'attention apportée au détail, qualités qui caractérisent de nombreux bâtiments conçus sous la direction de l'architecte en chef Thomas Fuller, comme en témoignent les éléments suivants conçus avec soin : sa forme asymétrique d'un étage et demi, ses murs en pierre à assises irrégulières et son ornementation en pierre de taille, le toit en ardoise; les éléments néo-romans, comme les épais voussoirs et le grand arc semi-circulaire, combinés à des éléments victoriens plus traditionnels, comme des arcs segmentés. (La restauration de l'extérieur dans les années 1980 comprenait la réfection du porche fermé et de la baie vitrée à volets, ainsi que le remplacement de la couverture. En dépit des importantes rénovations intérieures effectuées en 1973, le bureau d'écluse et le bureau de péage ont conservé leurs fonctions.)

Sa relation spatiale et fonctionnelle avec le contexte immédiat et le paysage du canal :

- Sa relation physique et fonctionnelle d'origine avec les écluses et le bâtiment de l'intendance situés à proximité, qui sont toujours bien visibles.
- Son intégration harmonieuse avec les édifices du Parlement et l'hôtel Château Laurier.
- Son statut de point de repère bien connu pour les résidents locaux et les visiteurs, tant à partir de l'eau que de la terre ferme.

Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le *Code de pratique* du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP.

Mars 2002