

DIRECTION DES
PARCS ET DES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX

TRAVAIL INÉDIT NUMÉRO 152

LA MAISON DU CONTREMAITRE AUX
FORGES DU ST-MAURICE (25G20) :

ELEMENTS D'ARCHITECTURE :
SYNTHESE PRELIMINAIRE
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA
FOUILLE DE 1974

par
FRANCOISE NIELLON

juin 1975
PARCS CANADA

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

La Maison du Contremaître
aux Forges du St-Maurice (25G20):

Eléments d'architecture: synthèse préliminaire

Rapport préliminaire sur la fouille de 1974

par Françoise Niellon
juin 1975

La série intitulée Travail Inédit est imprimée à tirage limité pour les besoins du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Des exemplaires de chaque rapport sont distribués à des archives publiques au Canada, où les intéressés peuvent les consulter.

Bon nombre de ces rapports paraîtront dans la revue intitulée Canadian Historic Sites/Lieux historiques canadiens, et pourront être remaniés ou mis à jour.

Eléments d'architecture: synthèse préliminaire
par Françoise Niellon

La Maison du Contremaître
aux Forges du St-Maurice
(25G20)

Eléments d'architecture:
synthèse préliminaire
par Françoise Niellon

- 1 Fondations extérieures:
 - 1 Mur nord
 - 1 Mur est
 - 3 Mur sud
 - 3 Mur ouest
- 6 Aménagements intérieurs:
 - 6 Socles de cheminée
 - Socle nord
 - 6 Socle sud
 - 7 Dalles
 - 8 Pièces de bois
 - 9 Niveaux de brûlé
 - 11 Massif de maçonnerie écroulé en
 - 25G20B sud et 25G20C sud
 - 12 Massif de maçonnerie en 25G20H

14	Caves
18	Aménagements extérieurs:
18	Dallage
18	Clôture
22	Conclusion

Illustrations

25	1	25G20: Plan des éléments de structure mis au jour
27	2	25G20: Plan des zones fouillées
29	3	La Maison du Contremaître: vue d'ensemble
31	4	25G20C nord: parement ouest du mur Est
31	5	25G20C nord: parement Est du mur Est, extrémité sud
33	6	25G20C sud: vue d'ensemble du mur Est
33	7	25G20A: angle des murs Est et Sud
35	8	25G20B nord: parement Est du mur ouest
35	9	Socle de la cheminée nord: parement sud
37	10	Socle de la cheminée nord: sommet
37	11	Socle de la cheminée sud: sommet
39	12	25G20B sud: dalle #5
39	13	25G20C sud: dalle #8
41	14	25G20K: dalles #9 et 10, pièce de bois est-ouest
43	15	25G20C sud: massif de maçonnerie écroulée
45	16	25G20B: cave au sud-ouest de la cheminée nord, extrémité sud
45	17	25G20C nord: dallage extérieur

47 18 25G20D: traces de piquets de clôture à l'angle sud-est
de la maison

sommet à 128.05 en 25G20C nord
 et 25G20C sud, paroi nord
 128.15 en 25G20C sud, paroi sud
 127.60 en 25G20K
 127.42 en 25G20A
 élévation conservée: de 0.40 à
 1.30 pd.

- Structure en plan:

2 parements de pierres (probablement en grès) avec blocage intérieur, le tout lié au mortier; en 25G20C sud, les pierres de parement sont moyennes et taillées, le blocage important; en 25G20C nord, les pierres de parement sont rondes et grosses, le blocage beaucoup plus restreint, quelques fragments de brique sont pris entre les pierres

- Etat de conservation:

- en 25G20C nord: une seule assise conservée; interruption du mur à ca. 36 pd. de son extrémité nord
- en 25G20C sud: le mur est interrompu à ca. 3 pd. de la paroi sud; 2 assises sont attestées; l'assise inférieure est bien conservée au nord, mais on n'en a aucune trace au sud; les parements sont bien alignés; hauteur: ca. 0.80 pd.; l'assise supérieure n'est conservée qu'au nord-est, mais sa trace est visible en coupe sur la paroi sud de la sous-opération; hauteur: ca. 0.45 pd.
- en 25G20K, où seul le parement intérieur a été compris dans nos fouilles, n'a subsisté que l'assise inférieure de celui-ci sous forme de quatre petites pierres taillées, reliées au mortier, et une isolée, plus au nord; forte densité de mortier et d'éclats de pierres au-dessus de cette assise.
- en 25G20A: une seule assise conservée, de pierres moyennes, peu liaisonnées ou même dispersées; traces d'une

assise supérieure pillée; seuls en subsistent les petites pierres de blocage et du mortier.

Mur sud (Fig. 7, 18):

- Dimensions: longueur: 33 pd.
 largeur: ca. 2.6 pd.
 hauteur: base à 126.65 à l'est
 127.00 à l'ouest
 sommet à ca. 127.45 pd. ASL en
 25G20A
 127.35 en 25G20D
 élévation conservée: 0.80 pd.
 maximum
- Structure en plan: non identifiable
- Etat de conservation: pierres entièrement disparues,
 à l'exception de 4 pierres rondes
 liées au mortier, à proximité de
 l'angle Sud-est; seule subsiste
 l'empreinte de la partie inférieure
 du mur, qui forme une sorte de
 fosse remplie de terre noire à très
 forte concentration de mortier et
 quelques petites pierres très éparses.

Mur Ouest (Fig. 8, 18):

- Dimensions: longueur: 108 pd.
 largeur: 2.3 pd. à 2.4 pd.
 hauteur: base à 127.00 ASL en 25G20D,
 128.40 en 25G20B sud
 127.45 en 25G20B nord
 sommet à 127.50 en 25G20D
 129.18 en 25G20F
 128.70 en 25G20B sud
 128.40 en 25G20B nord
 élévation conservée: 0.90 pd. maximum

- Structure en plan: 2 parements de pierres rondes; blocage de petites pierres; le tout lié au mortier. En outre, quelques briques sont prises ici et là dans le coeur de la structure.
- Etat de conservation: le mur n'est bien conservé que sur 36 pd. à partir de son extrémité nord, où il se compose de 2 assises de pierres rondes, de taille moyenne; au-delà vers le sud, le tracé du mur est réduit à une couche de terre à forte concentration de mortier et quelques pierres éparses.

A partir de ces données brutes, plusieurs constatations peuvent être faites:

- la base des murs est et ouest se situe à des niveaux sensiblement différents selon les endroits. Il ne s'agit probablement pas d'une pente progressive, mais bien plutôt, semble-t-il, d'une pente en escalier. L'emplacement de ces décrochements éventuels est difficile à préciser étant donné la discontinuité de nos données. (Notons également que les indications fournies par les cotes altimétriques, en dépit de leur précision, ne sont pas forcément significatives, puisque l'on ignore souvent la représentativité de l'emplacement choisi pour les prendre.)

En ce qui concerne le mur est, en partant du sud, un premier décrochement dans le sens montant doit se produire quelque part en 25G20L (zone non fouillée), possiblement à la hauteur du parement nord de la structure notée en 25G20H (cf. ci-dessous) et constitue une dénivellation de ca. 0.5 pd. Plus au nord, peut-être en 25G20J (zone non fouillée) et sûrement à l'extrémité sud de 25G20C sud, un deuxième changement prend place, élevant encore (de ca. 0.50 pd. également) le niveau

de la base du mur: apparemment, cette différence est due à l'absence de l'assise inférieure à cet endroit; plus au nord, celle-ci est à nouveau attestée, la base du mur se situe ca. 0.90 pd. plus bas et demeure sensiblement plane jusqu'à l'extrémité nord de nos fouilles du moins.

La base du mur ouest présente dans ses variations une certaine analogie avec celle du mur est: au sud, nous la trouvons à ca. 1.40 plus bas qu'à la limite sud de 25G20B: le décrochement doit également avoir lieu en 25G20H (partie non fouillée de la sous-opération), peut-être dans l'axe même mentionnée ci-dessus, puisqu'à la limite sud de 25G20G, nous sommes déjà en surface (à ca. 128.34 pd. ASL) sous la base du mur. Cette situation doit se poursuivre vers le nord jusqu'à peu près le milieu de la Maison, soit l'axe sur lequel le mur Est change notablement de structure: au nord de cet axe, la base du mur se situe ca. 0.60 pd. plus bas et suit dès lors une déclivité douce en pente descendante jusqu'à la limite nord de nos fouilles, où elle se trouve encore 0.40 pd. plus bas.

- en ce qui concerne le sommet des fondations, leur état de détérioration ne permet guère l'observation, mais il semble que, dans l'ensemble, leur profil soit à peu près identique à celui des bases.

- on peut également noter que, tout au long de son parcours, le mur Est est plus profondément fondé que le mur ouest, bien qu'à l'extrémité sud, cette différence soit assez faible (rappelons que la situation au nord ne nous est pas connue).

- Ces variations de niveau, jointes aux changements notés dans la structure même des murs, représentent-ils des modifications ou réfections successives, ou le plan original de construction? L'état dans lequel nous avons trouvé le terrain (destruction des murs, fouilles antérieures) ne nous a pas permis de pouvoir répondre à la question.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Socles de cheminée

Socle nord (Fig. 9, 10)

- Dimensions: longueur (est-ouest): 10.8 pd.
 largeur (nord-sud): 5.2 à 5.4 pd.
 hauteur: base à 126.59 ASL à l'ouest,
 à 126.34 à l'est;
 sommet à environ: 128.50
 élévation conservée: environ 2.1 pd.
- Structure: Sur le pourtour, deux assises de grosses pierres rondes séparées par un lit de pierres plates de petites dimensions; les pierres d'angle sont parées à angle droit; au centre, blocage de petites ou moyennes pierres; le tout est lié au mortier; sur la façade Est, une première assise a été posée sous les deux suivantes.
- Etat de conservation: malgré la dégradation du mortier, l'ensemble est bien conservé quoique fragile.

Socle sud (Fig. 11)

- Dimensions: 5.5 pd. nord-sud x 10.6 pd. est-ouest
 sommet SO: 128.59, NO: 128.81, NE: 128.47,
 SE: 128.39 pd. ASL.
 base (dans le plan de la paroi Est de 25G20G)
 Nord: 127.90 ASL
 Sud : 127.55
 élévation maximum conservée: ca. 0.90 pd.

- structure: 1 seule assise; analogue pour le reste à celle du socle nord.

A noter une pièce de bois E-O longeant le parement nord, à la base du socle (à ca. 128.00 pd. ASL).

Les deux socles sont disposés symétriquement par rapport aux murs sud et nord de la maison et rigoureusement centrés par rapport à sa largeur. Il s'agit très vraisemblablement, vu leurs dimensions en plan, de fondation pour foyers doubles.

Il semblerait que leur sommet initial est conservé, malgré la détérioration du mortier supérieur: celle-ci doit être responsable de l'aspect irrégulier et non plan qu'ont les surfaces des deux socles actuellement.

Aucune trace du sol de l'âtre proprement dit ni, à plus forte raison, de la superstructure, n'a été retrouvée.

Signalons enfin qu'un petit empierrement de 2 pd. est-ouest a été noté, flanquant le parement nord du socle sud en son centre et au niveau de son sommet, qui s'étendait jusqu'à la paroi nord de 25G20G mais n'a pas été retrouvé en 25G20F; sa signification précise nous échappe, mais pourrait être en relation avec la substructure du plancher.

Dalles (Fig. 1, 12, 13, 14)

- fouilles du M.A.C.Q.: 4 dalles (localisation en plan: imprécise, en altimétrier: inconnue)

dalle n^o 1 (n.o. cheminée nord)

dalle n^o 2 (n.e. cheminée nord)

dalle n^o 3 (s.e. cheminée nord)

dalle n^o 4 (s.o. cheminée nord)

- fouilles du Fédéral 1973

dalle n^o 5 (25G20B3) sommet: 128.25 pd. ASL.

- fouilles du Fédéral 1974

dalle n^o 6 (25G20B43) 128.58

dalle n^o 7 (25G20G, paroi N.) ?

dalle n^o 8 (25G20C46) 127.58

dalle n^o 9 (25G20K3) 128.62

dalle n^o 10 (25G20K3) 128.35

N.B. Forment 2 lignes ca. parallèles, N-S, chaque ligne étant située à peu près à la même distance des murs E et O; ces 2 lignes divisent la Maison en 3 bandes N-S. de ca. 9 pd. E-O; l'altimétrie très basse de la dalle n°8 peut avoir pour cause le massif de pierres écroulé qui la recouvrait (cf. ci-dessous), lequel a pu provoquer son enfoncement dans le sol; mais il est certain que dalle et "massif" sont 2 entités distinctes. En stratigraphie, les dalles sont soit situées au sommet (conservé) de la couche de construction de la Maison (Couche III) qui descend plus bas que leur base, soit à la base de celle-ci, c'est-à-dire qu'elles reposent sur la couche IV (couche antérieure à la Maison).

Pièces de bois (solives ou planches) (Fig. 1, 14)

25G20H7	2 pièces E-O, sommet à	127.27 ASL 127.17
25G20G4	1 pièce E-O	127.71
25G20F7	2 pièces N-S	128.50 128.16
25G20K4	2 pièces E-O	128.35 128.25
25G20G5/G6/K6	1 pièce E-O, flanquant le parement nord du socle sud, à sa base (ca. 128.00).	

A l'exception des 2 pièces de H7, toutes ces pièces de bois sont situées dans la couche III; certaines sont situées au sommet de la couche (K4), d'autres à la base ou presque de celle-ci (pièces de F et de G); en outre, la pièce de G pourrait bien n'être qu'un fragment quelconque, n'appartenant pas à un système de plancher, car elle semble avoir été située au fond d'une petite fosse (visible en coupe); en ce qui concerne les pièces de H7, leur appartenance à la couche IV paraît certaine.

Niveaux de brûlé

A ces éléments, il faut probablement relier divers niveaux de brûlé repérés en cours de fouille un peu partout à l'intérieur de la maison, tantôt à la base de la couche III, tantôt au sommet de celle-ci; mais lorsque deux niveaux ont été repérés dans le même lot, à des altimétries différentes, cela ne signifie pas toujours qu'ils se superposaient: il peut s'agir d'un même niveau discontinu.

25G20A13: 1 niveau à 127.200 pd. ASL

25G20A17 et 19: 1 niveau à 127.400

25G20E4: 1 niveau à 127.770

25G20H4: 1 niveau à 128.260

1 niveau à 128.340

25G20G4: 1 niveau à 128.770

25G20F3: 1 niveau à 128.355

1 niveau à 128.645

25G20B37: 1 niveau à 128.180

1 niveau à 128.430

A ceci, on peut ajouter les indications fournies par les coupes:

25G20E, paroi nord: 2 niveaux superposés, 1 à 127.40 (base de la couche III), l'autre à 127.70 (sommet de la couche)

25G20H, parois Est et nord: 1 niveau vers 127.50, à la base de la couche III; paroi nord: 1 niveau à 128.20, au sommet de celle-ci

25G20G, paroi sud, extrémité ouest: 1 niveau à ca. 128.60, au sommet de la couche III

25G20F, paroi sud et croquis paroi ouest: 2 niveaux, l'un à la base de la couche III (à ca. 128.350), l'autre au sommet de celle-ci (à ca. 128.750)

Il semble bien que les éléments # 2 (dalles), 3 (pièces de bois) et 4 (niveaux de brûlé) soient à interpréter comme indices du plancher de la maison.

Dans les notes de fouilles du M.A.C.Q. en 1967, les quatre dalles nord sont déjà supposées comme ayant eu pour fonction de

soutenir les poutres principales du plancher. La disposition en plan des dalles #5 à 10 paraît confirmer cette hypothèse et leurs dimensions moyennes l'autoriser (épaisseur: ca. 0.2 pd.; surface: ca. 2 pd. par 1.5 pd.)

Dans ce cas, les dites poutres étaient-elles orientées est-ouest ou nord-sud? Dans aucun de ces deux sens, l'alignement des dalles entre elles n'est vraiment correct, ce qui nécessiterait le support d'une même solive, mais leurs surfaces sont suffisantes pour rattrapper l'écart (rappelons que nos observations sont uniquement fondées sur les dalles # 5 à 10, les renseignements précis sur les # 1 à 4 manquant). Il semblerait plus logique de supposer les solives est-ouest (portée plus courte, donc pouvant être franchie d'un seul tenant; espace non interrompu par les deux socles), les planches les recouvrant étant alors orientées nord-sud. Mais les rares pièces de bois mises au jour ici et là confirment-elles cette solution?

Quelques fragments de planches ont été retrouvés au nord-est de la cheminée nord par le M.A.C.Q. en 1967, mais ni leur niveau ni leur orientation n'est indiquée. En 1973, le seul fragment découvert (en 25G20B sud, à proximité de la dalle # 5) appartenait nettement à la couche antérieure à la maison. En 1974, nous avons vu que tel était également le cas des deux pièces de 25G20H et que le fragment de 25G20G appartenait plus probablement à une fosse qu'au système de plancher. Il ne nous reste donc que les deux pièces de 25G20K et les deux de 25G20F, et aucun de ces deux ensembles ne peut être mis en relation avec les dalles, n'étant pas situé dans le même axe, que celui-ci soit nord-sud ou est-ouest. L'orientation des deux pièces de 25G20F s'accorderait bien avec l'hypothèse de solives sous-jacentes est-ouest et la disposition des pièces de 25G20K pourrait ne pas le contredire, si l'on envisage qu'à cet endroit devait se trouver la cloison est-ouest que suppose un socle de cheminée double, donc donnant côté nord et côté sud sur deux pièces distinctes: en ce cas, les pièces de bois pourraient

être en relation avec une telle cloison et non pas avec le plancher proprement dit. Cependant, la largeur des pièces de 25G20F (ca. 1 pd.) et leur épaisseur (ca. 3 pouces) correspondent plus à celles de solives qu'à celle de lattes de plancher. Il nous faut donc bien constater que les éléments dont nous disposons sont insuffisants pour retracer le mode de construction du plancher.

Nous ne pourrions malheureusement guère être plus précis en ce qui concerne le niveau auquel il se situait, même en tenant compte des indications fournies par les zones de brûlé mentionnées ci-dessus.

Cependant, il paraît clair, qu'à l'extrémité sud ce plancher se trouvait nettement plus bas que dans le reste de la maison: en 25G20A et en 25G20E, ces nappes de bois brûlé se situent en moyenne aux alentours de 127.50 pd. ASL. tandis qu'au nord de la limite formée par le massif de maçonnerie en 25G20H (cf. ci-dessous), ces mêmes niveaux se trouvent au plus bas à 128.20 pd. ASL. (nous ne tenons compte ici que des niveaux situés au sommet de la couche III, qui seuls peuvent être interprétés comme vestiges du plancher d'occupation, et non de ceux situés à la base de cette couche de construction, qui ont sûrement une autre signification).

Massif de maçonnerie écroulée en 25G20C43/B36 (Fig. 1, 15)

- situation en plan: impossible à préciser dans son entier: la limite nord ne peut être définie: en raison des fouilles du M.A.C.Q., on en perd toute trace à 14.5 pd. au sud du socle nord; il s'agit donc là d'une limite fortuite (cf. paroi Est de 25G20B);

limite ouest: la forte concentration cesse probablement à la limite ouest de 25G20C; en B36, les pierres sont plus dispersées et, plus à l'ouest, il s'agit seulement d'une forte densité de mortier et de toutes petites pierres (cf. fouille

1973, lots 25G20B17 et 12); sous cette forme, il se poursuivait, semble-t-il, jusqu'au mur ouest;

limite sud: la seule à être à peu près certaine: ca. 22.50 pd. au sud du socle nord (limite sud du lot B36 et du massif en C43)

limite Est: le massif de pierre lui-même s'arrêtait à ca. 4.50 pd. du mur Est, mais le mortier devait rejoindre le mur (cf. en 1973 le lot 25G20C29); là encore, le sondage du M.A.C.Q. (cf. 25G20C1) perturbe l'observation.

- élévation: le massif de pierres lui-même (B36/C43) se situe entre 128.50 et 127.75; le sommet des petites pierres et du mortier en 25G20B12 et B17 se situe également à 128.50 (base à 128.25).

- structure:

le massif lui-même (lot C43) est composé de pierres rectangulaires ou plates, taillées, cimentées entre elles par du mortier dans lequel est pris de petites pierres de blocage; le tout a été retrouvé en position oblique.

- en stratigraphie, le massif était recouvert par la couche II, reposait sur la couche III et la dalle n° 8.

- Interprétation: vu sa position stratigraphique, il ne peut s'agir d'un témoin antérieur à la Maison, mais bien d'une partie de celle-ci; il représente une élévation trop considérable (au moins 8.5 pd, soit sa dimension N-S. connue) pour avoir fait partie des fondations; si la superstructure n'était pas en pierres (M. Gaumont la pense en bois, mais nous ne savons pas pourquoi), il s'agit donc d'un mur intérieur; le fait qu'il soit en maçonnerie indique peut-être qu'il séparait l'une de l'autre 2 parties très distinctes de la Maison.

Massif de maçonnerie en 25G20H5/E3/E7 (Fig. 1)

- dimensions en plan: difficiles à préciser,

N-S maximum 10.5 pd.

E-O maximum 3.5 pd.

La dimension Est-Ouest est assez claire: cf. la paroi nord de 25G20E/A et la limite Est de 25G20H5; mais, sur ces 3.5 pd., l'agrégat de pierres ne représente pas plus que 2', le reste n'étant que mortier. La dimension nord-sud est plus difficile à déterminer, excepté l'arrêt brusque à 10.5 au nord du mur sud, qui en forme certainement l'extrémité nord: au sud, le "massif" rejoignait-il le mur extérieur de la Maison ou non? Pas très clair, mais probable.

- élévation: sommet à 127.70/127.90 pd. ASL
 base à 126.70/126.99
 élévation (convervée) ca. 1 pd.

- structure: il ne s'agit pas d'un mur écroulé comme en C43 mais d'un agrégat beaucoup plus informe bien qu'en place; pierres rondes, moyennes et petites, dispersées dans du mortier.

- position stratigraphique: pas encore tirée au clair; certainement directement recouvert par la couche II mais en fait-il partie?; interrompt-il la couche III (qui est attestée de part et d'autre) ou celle-ci passe-t-elle dessous? Selon les dessins de coupe, fait partie de la couche II et la couche III passe dessous. Mais ceci devra être vérifié parce que contredit un peu la première hypothèse d'interprétation proposée: fondation pour une cloison N-S située entre les 2 portes d'entrée de la façade sud, interrompue au nord, possiblement, par une cloison E-W faisant toute la largeur de la Maison (l'existence de cette cloison E-O, située en zone non fouillée, est supposée pour rendre compte de l'arrêt brusque de l'agrégat au nord et des niveaux d'occupation différents au sud et au nord de cette limite). Dans ce cas, se trouvaient ainsi délimitées 2 petites pièces, de ca. 10 pd. N-S sur 13 pd. E-O, auxquelles chacune des portes sud donnait directement accès.

Caves (Fig. 1, 3, 16)

Les fouilles du Ministère des Affaires Culturelles avaient mis au jour au moins quatre caves, cinq peut-être.

- la première correspond au sondage profond pratiqué dans la partie sud de la Maison, un peu au nord du socle sud et à proximité du mur ouest. Elle dût être fouillée durant l'été 1966, seule date à laquelle des travaux furent effectués dans cette zone, mais rien ne mentionne cette découverte dans les notes de fouille; cependant, ayant repris l'exploration de ce secteur en 1974 (25G20F), nous avons pu de façon certaine identifier ce sondage comme l'emplacement d'une cave, dont subsistaient encore les contours et le remplissage dans la partie inférieure. A ce niveau, il s'agit d'un rectangle aux parois sinueuses plutôt que rectilignes, d'environ 7.5 pd. Est-ouest par 6 pd. nord-sud; la paroi Est se situe à ca. 2.2 pd du parement intérieur du mur ouest, si ce dernier est bien constitué par les quelques pierres alignées qui subsistent à cet endroit; la paroi sud de la cave se trouvait à ca. 7.5 pd. au nord du socle de cheminée sud; l'angle nord-est de ce "rectangle" est en quelque sorte échancré, sur 3 pd. Est-ouest par 1.2 pd. nord-sud. Le fond lui-même de la cave se situe semblait-il sur deux niveaux: le palier supérieur, à l'ouest, est à ca. 126.15 pd. ASL et le palier inférieur à l'Est à ca. 125.30 (là encore, la limite entre ces deux paliers paraît sinueuse et non rectiligne). D'après ces cotes et étant donné le niveau probable du plancher de la maison à cet endroit (cf. ci-dessus), la cave devait avoir de 2 à 3 pd. de profondeur. Aucun élément architectural tel que cloison, tapissage de paroi, plancher ou marche d'escalier n'ayant été retrouvé et, d'autre part, la cave ayant été creusée dans la couche de sable adjacente, nous ne pouvons dire si cette configuration d'ensemble est fortuite (éboulement des parois) ou originelle. Ce qu'il subsistait en 1974 du remplissage de la cave ne contenait que fort

peu d'artéfacts. En 1967, trois caves, peut-être quatre, ont été découvertes par le M.A.C.Q. dans le tiers nord de la Maison.

- Cave au nord-ouest du socle de cheminée nord:

sa situation exacte en plan n'est pas précisée; elle est dite avoir mesurée 8'6" nord-sud par 6'10" est-ouest; sa profondeur n'est pas donnée, mais d'après un croquis schématique en coupe dont les termes sont ambigus il est vrai, le sol de ce caveau devrait se situer à 2'3" sous celui de la maison.

- il est possible qu'une autre cave ait été localisée au nord-est du socle nord, qui serait plus ou moins le symétrique de la cave nord-ouest. Mais nous n'avons à ce propos aucun renseignement, si ce n'est l'indication "dépression" #2 sur un croquis du carnet de fouille, les #1, 3 et 4 étant clairement attribués aux caves ci-dessus et ci-dessous décrites.

- Les deux dernières caves, au sud-ouest et au sud-est du socle nord, ont été situées par rapport à la grande coupe est-ouest constituée à 36 pd. du parement extérieur du mur Nord par le M.A.C.Q., en septembre 1967. De cette coupe, un dessin stratigraphique a été fait, ainsi qu'une série de dispositives couleur, prises dans le plan des caves. La coupe situe en plan leur dimension est-ouest et leur profondeur: Cave sud-ouest: sa paroi ouest se trouve à 3.5 pd à l'Est du mur ouest; elle mesure 3 pd. d'est en ouest et sa profondeur est de 1.8 pd.

Cave sud-est: sa paroi Est est à 4.5 pd. à l'ouest du mur Est; elle mesure 3.5 pd. d'Est en ouest à la base et 2'5 de profondeur au maximum.

De leur dimension nord-sud, seule la situation des parois nord nous est connue (celle de la cave ouest se situe à 1.2 pd. au nord du plan de la coupe, celle de la cave Est à 2.2 pd.); malgré l'extension de la fouille vers le sud après le relevé de la coupe, les parois sud des deux caves n'ont pas été soit repérées, soit, plus vraisemblablement, atteintes.

En effet, lors de la reprise de la fouille dans ce secteur en 1973, il semblerait bien que la partie sud de ces deux caves ait été mise au jour.

- caves Ouest: il semble que son extrémité Sud ait été retrouvée dans les lots 25G20B29 à 33 (situés dans la tranchée centrale de 25G20B) qui constituent manifestement une interruption de la stratigraphie normale et appartiennent à la couche III. Mais d'une part les parois Sud, Est et Ouest du volume ainsi délimité ne sont pas verticales mais arrondies, contrairement au tracé indiqué par la coupe du M.A.C.Q., d'autre part les dimensions Est-Ouest et la situation en plan de l'ensemble ne correspondent pas aux données de cette coupe: au lieu des 3 pd. figurés dans le plan de la coupe, notre caveau mesure 7 pd. Est-Ouest à la base et 8'3 au sommet; les parois Ouest ne sont pas situés à la même distance du mur Ouest dans l'une et l'autre fouille et la paroi Est se trouve dans notre fouille environ 2 pd. plus à l'Est que sur la coupe du M.A.C.Q. Il paraît très peu probable cependant qu'il s'agisse de deux caveaux distincts, bien que seule la continuité en plan des deux éléments aurait pu en fournir la preuve: or 4 pd. séparent dans le sens Nord-Sud la paroi Nord des lots 25G20B29-33 du plan de la coupe et, dans ces 4', le terrain archéologique était entièrement détruit. S'il s'agit bien d'une seule et même structure, il faudrait donc supposer que dans un espace à situer entre la coupe et la paroi nord des lots 25G20B29-33, ce caveau s'élargissait brusquement et vers l'Est et vers l'Ouest jusqu'à l'aplomb du mur.

- Cave Est: Ce que nous supposons représenter la partie Sud de la cave Est de la coupe du M.A.C.Q. est constitué par le lot 25G20C 5, soit un volume de 2.5 pd. Est-Ouest par 3 pd. nord-sud et 1.1 de profondeur, accolé au parement intérieur de mur Est (la paroi sud du lot ne constitue pas l'extrémité sud de l'ensemble, situé au-delà de notre limite de fouille);

son sommet est situé directement sous la couche I, ce qui laisse supposer qu'il n'était pas conservé; les parois latérales et la base du lot sont parfaitement rectilignes. Ici encore, la preuve qu'il s'agit là de la même structure que celle figurée sur la coupe manque, puisque 2 pd. de terrain stratigraphique détruit sépare celle-ci dans le sens Nord-sud de la paroi Nord du lot; en outre, la situation en plan dans le sens Est-Ouest n'est pas la même dans les deux cas, qu'il s'agisse des parois Est ou des parois Ouest; mais au lieu que les deux parois de l'une se trouvent centrées par rapport à celles de l'autre comme dans le cas du caveau Ouest, nous sommes ici en face d'un décentrement latéral vers l'Est: il faudrait donc supposer, au cas où il s'agirait cependant d'une même structure, que non seulement la pièce se rétrécissait brusquement vers le Sud, mais encore qu'elle "tournait" vers l'Est en allant du Nord vers le Sud; il semble que seules deux hypothèses puissent rendre compte d'une telle situation: soit un remaniement (à mettre en relation avec la situation perturbée indiquée à l'Est par la coupe), soit la présence de marches d'accès ou petits paliers, décalés vers l'Ouest les uns par rapport aux autres.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Dallage

Au nord-est, en 25G20C nord, les restants d'un dallage ont été identifiés (Fig. 1, 17): dans les lots 25G20C9, 10 et 17 ont été dégagées 8 pierres plates dont le sommet se situe entre 127.22 et 127.53 pd. ASL, et une grosse pierre ronde (sommet à 127.75); celle-ci paraît tout à fait analogue à celles dont sont constitués les murs de la bâtisse: il se pourrait en effet qu'elle provienne du mur Est, interrompu dans le plan de ces lots rappelons-le (cf. ci-dessus), et qu'elle ait été réemployée dans ce dallage; en outre, dans le lot 25G20C18, ont été mises au jour trois pierres plates d'apparence analogue à celles ci-dessus et dont le sommet se situe à environ 127.00. Ces deux niveaux sont superposés en deux points et il semble bien que nous soyons en face de deux dallages distincts, successifs dans le temps, et non d'un même ensemble: s'ils sont tous deux compris dans la couche III, les dalles inférieures reposent en fait sur le sommet de la couche IV tandis que la base des dalles supérieures en est séparée par une épaisseur notable de la couche III. L'hypothèse d'une réfection paraît donc probable.

Clôture

A l'extrémité sud, en 25G20A et 25G20D, ont été relevées en 1973 les traces d'une "clôture" extérieure (Fig. 1, 18), constituée par une suite de trous de piquets contenant encore parfois des traces de bois, mais le plus souvent un remplissage de sable pur. En 25G20A, les trois empreintes mises au jour forment une ligne Est-Ouest située à 1 pd. du mur Sud et prise

en coupe par la paroi Sud de la sous-opération. Leur sommet conservé, situé à environ 127.00 ASL, se trouve dans la couche III et leur base (à environ 125.70) dans la couche V (sol vierge). En 25G20D, cinq traces de piquets forment un alignement Est-Ouest situé dans le prolongement de celui de 25G20A et quatre autres en constituent un retour à angle droit vers le nord, situé à environ 1.15 pd. du mur Ouest. Leur sommet conservé se trouve également dans la couche III (lots 25G20D3 et 4), à environ 127.20 ASL pour les 2 plus hauts, et leur base n'était pas encore atteinte en fond de fouille dans la région concernée, soit à la fin du lot 25G20D9 (environ 125.70 ASL), dans la couche V.

Tous ces piquets sont espacés entre eux de façon irrégulière, à un intervalle qui ne semble pas pouvoir être réduit à un dénominateur commun, quoiqu'équivalent à 0.45 pd. ou à un multiple de 0.45 dans la plupart des cas. Leur diamètre est variable, allant de 0.18 à 0.41, 0.30 paraissant la mesure la plus fréquente. La forme de ces empreintes de piquets apparaît clairement sur la paroi Sud de 25G20A: il s'agit d'un cylindre s'effilant en pointe vers le bas, telle qu'en laisserait des pieux dont l'extrémité a été taillée pour mieux s'enfoncer dans le sol. En 25G20D, un dixième piquet a en outre été retrouvé: il est situé à l'extérieur de l'angle formé par les deux alignements ci-dessus; à la différence des autres, celui-ci est parfaitement conservé, bien qu'il s'agisse d'un bois assez tendre; son implantation dans le sol est fortement oblique, comparée à la verticalité des autres piquets. Bien que son apparition se situe stratigraphiquement au même niveau que celle des piquets ci-dessus, sa situation en plan et son état de conservation incitent à penser qu'il ne faisait pas partie du même ensemble. Mais il est vrai que seule l'identification du niveau à partir duquel ces différents piquets furent enfoncés dans le sol permettrait d'en décider à coup sûr et **que** ce niveau n'est pas repérable, comme presque toujours

dans le cas d'objets semblables.

Enfin, en 1974, trois autres traces de piquets ont été repérées: la première, au sud, en 25G20E, dans la couche V; ce piquet est situé très légèrement au sud de la ligne Est-ouest formée par ceux découverts en 1973, mais appartient néanmoins sûrement au même système. Sommet conservé: 125.85 ASL, base à 125.62. Les deux dernières ont été trouvées à l'extérieur du mur Est et forment une ligne nord-sud située à ca. 1.5 pd. de celui-ci, soit la distance qui sépare du mur ouest la ligne nord-sud des piquets de 25G20D. Elles ont été repérées à 126.795 et 126.815 ASL. Faut-il en conclure que la Maison a été, à un moment donné, clôturée sur du moins trois faces?

Remarquons tout d'abord qu'à l'exception de l'angle sud-est, ces clôtures paraissent, dans l'ère même des zones fouillées, pour le moins discontinues: à l'extérieur du mur ouest, il n'en a pas été retrouvé de traces en 25G20C nord et à l'extérieur du mur sud en 25G20E. Ces lacunes peuvent-elles être interprétées comme indiquant un emplacement laissé libre parce que constituant accès à des entrées? L'iconographie nous indique en effet que les façades sud et ouest de la Maison étaient respectivement percées de 2 et 3 portes; mais si l'interruption de la clôture sud en 25G20E paraît bien correspondre à l'emplacement des deux portes sud, il est difficile de dire si une au moins des portes ouest se situe dans les zones que nous avons fouillées en 25G20B. A l'est, le dallage retrouvé en 25G20C nord laisse supposer l'emplacement d'une porte à cet endroit et l'ensemble peut justifier l'absence de clôture. Néanmoins, en raison de la fragilité de ce genre de vestiges, laquelle peut rendre fortuite leur absence ou leur présence, il nous semble plus qu'aléatoire d'en tirer des conclusions précises quant à l'emplacement des accès.

En outre, pour les raisons stratigraphiques mentionnées plus haut, la position dans le temps de ces clôtures n'est pas précise. Cependant, différents indices nous incitent à supposer

qu'il s'agit d'une clôture ancienne, dont l'implantation est probablement contemporaine de la construction de la Maison, mais qui n'a dû guère être longtemps laissée en place: en effet, son tracé correspond trop bien à celui de la Maison pour qu'on puisse la supposer antérieure, mais d'autre part, l'iconographie du 19^{ème} siècle tend à prouver qu'à partir de 1845 au moins, aucune clôture n'entoure la Maison du Contre-maître (cf. en particulier la peinture du Cpt Pigott en 1845).



CONCLUSION

De ce qui précède, il ressort que les fouilles nous ont appris peu de choses sur l'architecture de cette maison, qui constitue pourtant la plus grande et la plus spectaculaire des résidences du site après la Grande Maison: si nous en avons le plan de base au sol, nous n'avons aucune donnée sur la superstructure ni sur l'emplacement des accès à l'étage supérieur, et celles que nous possédons sur la répartition intérieure en pièces et les diverses entrées sont des plus ténues.



Nous n'en savons pas plus sur la fonction précise des différentes parties supposées de la maison: certes, ce sont les artéfacts qui y ont été trouvés qui pourraient nous apporter quelques données à ce sujet et l'analyse des objets attestés n'a pas encore été abordée. Ce que nous savons déjà c'est que, en ce qui concerne tant la qualité que la quantité du matériel recueilli, les fouilles du M.A.C.Q. se sont avérées plus fructueuses que celles de 1973-1974; mais nous pensons que la raison en est plutôt l'assez bon état de conservation de la zone où ces fouilles eurent lieu que la fonction particulière de cette même zone.

Enfin, la documentation historique concernant cette maison est elle-même très pauvre; nous en avons donné ailleurs une description des principales pièces (cf. Rapport de fouille préliminaire - juin-septembre 1973, chap. V, Etat B) et vu que celles-ci ne nous renseignaient que sur l'aspect extérieur de la Maison. Peut-être la découverte de nouveaux documents d'archives nous en apprendra-t-elle plus, mais il nous paraît clair, qu'en l'absence de ceux-ci, il est impossible de nous représenter un tant soit peu précisément ce qu'était ce bâtiment, et partant, d'en envisager la restauration.


1 25G20 - Plan des éléments de structure mis au
jour. (25G-75-102-9.)



2 25G20 - Plan des zones fouillées. (25G-75-102-10.)





- 3 La Maison du Contremaître, vue d'ensemble; direction:
sud. (25G-1323X.)




4 25G20C nord, parement ouest du mur est;
direction: est. (25G-545 et 546X.)

5 25G20C nord, parement est du mur est;
direction: ouest. (25G-504X.)




6 25G20C sud, vue d'ensemble du mur est;
direction: nord. (25G-511X.)

7 25G20A, angle des murs est et sud;
direction: ouest. (25G-434X.)




8 25G20B nord, parement est du mur ouest;
direction: ouest. (25G-483X.)

9 Socle de la cheminée nord, parement sud;
direction: nord. (25G-1299X.)





10 Socle de la cheminée nord, sommet. (25G-260M.)

11 Socle de la cheminée sud, sommet. (25G-259M.)



12 25G20B sud, dalle #5; direction: ouest.
(25G-155X.)

13 25G20C sud, dalle #8; direction: nord.
(25G-1237X.)




14 25G20K, dalles #9 et 10, pièce de bois
est-ouest; direction: sud. (25G-1245X.)



15 25G20C sud: massif de maçonnerie écroulée;
direction: nord. (25G-1297X.)



- 16 25G20B, cave au sud-ouest de la cheminée nord, extrémité sud; direction: sud.
(25G-619X.)
- 17 25G20C, nord, dallage extérieur (au premier plan, à droite, fond d'un sondage du M.A.C.Q.); direction: sud. (25G-353X.)



18 25G20D: traces de piquets de clôture à
l'angle sud-est de la maison; direction:
est. (25G-538X.)



Rapport préliminaire sur la fouille 1974
par Françoise Niellon

La Maison du Contremaître
aux Forges du St-Maurice (25G20)
Rapport préliminaire
sur la fouille de 1974
par Françoise Niellon

1	Résumé des travaux
3	Dossier sur l'enregistrement de la fouille
5	Artéfacts
5	Métal
5	Monnaies
5	Céramique
8	Verre
10	Structures
10	Structures de pierres
10	Dalles
11	Socle de cheminée sud
11	Massif de maçonnerie écroulé en 25G20C43/B36
12	Massif de maçonnerie en 25G20H5/E3-E7
13	Structures de bois
13	Solives ou planches
14	Niveaux de brûlé
14	Piquets de clôture

Tables

4	1	Corrélation lots-couches
6	2	Contenu céramique de la couche III
7	3	Contenu céramique de la couche IV
8	4	Artéfacts de verre de la couche III
9	5	Artéfacts de verre de la couche IV

Illustrations

17	1	25G20 - Plan des sous-opérations et situation des zones fouillées en 1973
19	2	25G20 - Plan de fouille 1974
21	3	25G20 - Situation des lots de la couche Ia-b
23	4	25G20 - Situation des lots de la couche II
25	5	25G20 - Situation des lots de la couche III
27	6	25G20 - Situation des lots de la couche IV
29	7	25G20 - Situation des lots de la couche V
31	8	25G20 - Plan des éléments de structure mis au jour
33	9	25G20 - Vue d'ensemble
35	10	25G20C46 - Dalle #8
35	11	25G20K4 - Pièce de bois Est-ouest; dales #9 et 10
37	12	25G20H7 - Pièces de bois Est-ouest
37	13	25G20C43 - Maçonnerie écroulée
39	14	25G20B sud - Paroi Est, partie nord
39	15	25G20C sud - Paroi nord, partie Est
41	16	25G20E - Paroi nord

Résumé des travaux

Ceux-ci ont été conçus comme complément de la fouille de l'été précédent, dont l'étude au cours de l'hiver 1973-74 avait permis de cerner les lacunes; ils ont été effectués du 9 juillet au 21 août dans le cadre de l'école de fouille, avec trois ouvriers dirigés successivement par trois étudiants (Cl. Mousseau, C. Bouchard, A. Boisclair) responsables de l'enregistrement des données.

Avant d'aborder la fouille, il nous a fallu redéfinir la répartition en sous-opérations connexes de la totalité du rectangle dans lequel s'inscrit la Maison au sud du socle nord (Fig. 1); cette répartition fut décidée en fonction du terrain: nous avons cherché à situer ces limites, dans la mesure du possible, là où la fouille du M.A.C.Q. n'avait que peu perturbé le sol, afin d'obtenir les coupes verticales les plus complètes. Puis l'opération elle-même fut située par rapport au nouvel intitulé de la grille maîtresse du site.

Trois étapes de fouille furent ensuite décidées (Fig.2):

- 1) compléter la fouille de la zone sud en explorant le terrain situé entre 25G20A et 25G20D, terrain correspondant approximativement à l'entrée sud de la Maison (marches donnant accès à 2 portes, selon l'iconographie) (25G20E)
- 2) constituer une grande coupe nord-sud traversant de part en part le rectangle défini ci-dessus, par la fouille d'une tranchée axiale reliant le socle nord à la limite sud de 25G20E; la largeur de cette tranchée (5.20 pd.) fut déterminée par la position par rapport au centre de la Maison des limites Est de 25G20B, F, G, H et E, celles-ci ayant été situées le long d'un axe traversant au maximum un terrain vierge de tout sondage antérieur. Dans cette tranchée, trois bermes est-ouest furent réservées le long des parois nord des sous-opé-

rations F, G et H, afin de faciliter l'étape suivante de la fouille;

3) constituer une série de coupes est-ouest

- d'une part en excavant deux zones préalablement explorées par le M.A.C.Q. (25G20F et G, intérieur de la Maison), ce qui pouvait être très rapidement effectué,

- d'autre part en fouillant quelques zones encore intactes: certaines furent choisies parce que situées là où, pensions-nous, quelques problèmes posés précédemment pourraient trouver réponse (25G20B sud et C sud); d'autres le furent par simple souci d'explorer un peu plus avant la moitié Est de la Maison, jusqu'à lors moins extensivement fouillée que la moitié ouest (25G20K) ou afin de préciser un point particulier jusque là resté obscur (25G20A, extrémité Est, où la présence de la couche d'occupation antérieure à la construction de la Maison n'avait pu être déterminée avec certitude).

Un tel plan de fouille permettrait, nous semblait-il, de réduire fortement le risque de laisser insoupçonné quelque vestige architectural ou élément stratigraphique important, sans pour autant procéder à la fouille exhaustive du secteur.

Dossier sur l'enregistrement de la fouille

Pour l'analyse stratigraphique, cf rapport 1973

Les seuls éléments "nouveaux" sont:

- la nature du sol de la couche III à l'intérieur de la Maison (très peu fouillée en 1973): il s'agit bien d'une terre sablonneuse, lâche, mais ce qui la caractérise en fait est sa texture peu homogène: elle contient beaucoup de nappes de sable orangé, provenant très probablement de la couche V b et qui nous fait l'interpréter comme un remblai.
- la présence, à la base de la couche IV ou dans la couche V a, d'un niveau de podsol discontinu mais très bien attesté, parfois recouvert d'une fine couche très noire et grasse (humus végétal?). Des taches de ce podsol se retrouvent parfois dans la couche III, ce qui accentue le caractère de remblai de celle-ci.

Le tableau # 1 et les figures 3-4-5-6 et 7 indiqueront la situation stratigraphique et en plan de chacun des lots composant la fouille.

25G20 (1974) CORRELATION LOTS/COUCHES

Tableau #1:
COUCHES

LOTS

	A	B	C		D	E		F		G		H	K
		Est Ouest	Int.	Ext.		Int.	Ext.	Est	Ouest	Est	Ouest	Est	
Ia: tourbe	28	34 (40)* 41	40	37	12	1		1	7	1	4	1	1
Ib: déblais	29	-	-	37	-	-		-		-		1	-
II: destruction/abandon	29-30	35 (40)* 42 49 (mur)	42	38	-	2-3	6	2	7			2	2-3
III: Etat II	31	36 (40)* 43 37	43 45-46	39 41	13	5 (mur) 4 6 7 10		3 - 7 4 - 8		3 4 5-6		3-4-5-6 (7?)	4-5-6-9
IV: Etat I	32 33	Int. Ext. 38 43-44 (40)* 39* 45-46 47*-48*	48	44 47	13	9 8 12 11 13		5 7		3 4 5-6		7-8	7-8
V: Sol vierge Va: sable argileux Vb: sable pur	33-34*	39* 47*-48* (40)* 50* 39*	49*	47	14*	13		6* 7			4		- 9*

* : lots sans artéfacts

Est: tranchée nord-sud (25G20B, F, G, H)

Artéfacts

Métal

- beaucoup de bouches, très simples, et d'ardillons (très gros); proviennent plutôt de harnais que de pièces d'habillement.
- quincaillerie d'architecture (clous non encore examinés): bien représentée (crampons...), 1 tige de fermeture de fenêtre en E7, 1 penture en B37, des gonds.
- quincaillerie domestique: en assez faible quantité; 1 belle appliqué de serrure à décor ajouré (pour meuble) (lot B36), des dés à coudre, coutellerie, fragments de plaques de poêle et de contenants en fonte (marmite à pieds en K8) ou en fer blanc (E4, E5), quelques bijoux (B42) et des boutons.

Monnaies

Couche II	25G20C42-1	(inscription: Charles; pas de date lisible)
Couche III	25G20K6-1	1800
Couche III	25G20B37	illisible pour l'instant
Couche III	25G20B37	jeton avec inscription (monnaie de troc?)
Couche II	25G20H2	1852
Couche II	25G20H2	illisible pour l'instant
Couche III	25G20H3	1844

Céramique

Les chiffres portés aux tableaux # 2 et 3 ci-dessous indiquent le nombre de tessons recueilli dans chaque lot et non celui des objets présents; aucun recollage ou rapprochement entre tessons n'a encore été effectué. Néanmoins, il est clair que la terre cuite grossière, qui est le type le mieux représenté

Types	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>H</u>	<u>K</u>	<u>Total</u>
	Lot 31	Lot 36-37	39-41-43- 45-46	4-5-7-10	3-4	3-4-5-6	4-5-6	
Terre cuite gros- sière	37	9	29	11	2	21	17	116
Creamware	3	12	37	24	8	14	64	162
Pearlware	1	33	11	6	3	4	10	68
Terres cuites fines du 19 ^{ème} siècle	13	43	149	45	12	25	27	382
Faïence	-	-	-	2	1	3	4	10
Grès	1	-	2	-	-	3	2	8
Staffordshire Slipware	-	-	-	1	-	-	-	1
Porcelaine	-	-	2	1	-	-	1	4
Bone China	-	-	1	1	-	-	-	2

N.B. Seuls ont été retenus les lots "purs"

Types	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>H</u>	<u>K</u>	<u>Total</u>
	Lot 32-33	38-43-44 45-46	44-47-48	8-9-11- 12-13	5	7-8	7-8	
Terre cuite grossière	10	42	7	83	9	56	32	239
Creamware	2	48	13	28	5	41	8	145
Terres cuites fines du 19 ^{ème} siècle	-	13	9	4	2	8	1	37
Pearlware	-	44	2	4	-	3	-	53
Faïence	-	3	-	15	1	4	6	29
Grès	-	1	2	2	-	2	-	7
Staffordshire Slipware	-	-	1	2	-	1	1	5
Porcelaine	-	-	-	1	-	-	2	3

N.B. Seuls ont été retenus les lots "purs"

durant la période antérieure à la construction de la Maison (couche IV), subit un net déclin à la période suivante (couche III); durant celle-ci, la terre cuite fine blanche prédomine fortement; cependant, cette dernière est déjà attestée dans la couche IV, bien qu'en très faible quantité.

Creamware et pearlware sont sensiblement représentés en quantités égales dans les deux couches: en ce qui concerne le pearlware, il n'y a rien là qui puisse surprendre, la construction de la Maison se situant très vraisemblablement à une époque où cette céramique était encore fabriquée en quantité. La présence en abondance du creamware dans la couche III est à première vue plus étonnante; l'analyse du matériel permettra de savoir si les pièces présentes dans l'une et l'autre couche sont de types différents ou analogues, mais il est d'ores et déjà clair que le creamware constitue une vaisselle encore très en usage fort avant dans le XIX^{ème} siècle, dans ce secteur du moins. Les autres types céramiques ne sont représentés qu'en quantité négligeable.

Verre

Les tableaux #4 et 5 donnent la liste des seuls artefacts des couches III et IV qui ont été datés lors d'une analyse préliminaire.

Tableau # 4: Verre de la couche III

25G20B37: 1 bouteille, probablement post 1820

25G20C39: 1 bouteille, post 1850

25G20C41: 1 bouteille, fin 19^{ème}/début 20^{ème}

25G20E4 : 1 bouteille, fin 19^{ème}/début 20^{ème}

25G20E6 : 1 bouteille, post 1820

25G20E7 : 1 bouteille, fin 19^{ème}/début 20^{ème}

25G20H5 : 1 bouteille, fin 19^{ème}/début 20^{ème}

25G20H6 : verre de table, pré-1850

25G20K4 : 1 bouteille, extrême fin 18^{ème}/premier 1/3 19^{ème}

Tableau # 5: Verre de la couche IV

25G20B45: 1 bouteille, avant 1850
25G20E8 : 1 bouteille, fin 19^{ème}/début 20^{ème}
25G20H7 : verre de table, très probablement 19^{ème}
25G20H7 : 1 bouteille, probablement 2^{ème} $\frac{1}{2}$ 19^{ème}
25G20K8 : verre de table, pré-1850

N.B. 2 dates "aberrantes": la bouteille d'E8, lot néanmoins purement couche IV au point de vue céramique; la bouteille d'H7, anomalie un peu moins troublante du fait que ce lot est presque sûrement situé en partie dans la couche III.

Structures (Fig. 8)

Structures de pierres

1. Dalles

-fouilles M.A.C.Q.: 4 dalles (localisation en plan: imprécise, en altimétrie: inconnue)

dalle n° 1 (n.o. cheminée nord)

dalle n° 2 (n.e. ")

dalle n° 3 (s.e. ")

dalle n° 4 (s.o. ")

- fouille Fédéral 1973

dalle n° 5 (25G20B3) sommet: 128.25 pd. ASL

- fouille Fédéral 1974

dalle n° 6 (25G20B43) 128.58

dalle n° 7 (25G20G, paroi N.) 129.05

dalle n° 8 (25G20C46) 127.58 (Fig. 10)

dalle n° 9 (25G20K3) 128.62 (Fig. 11)

dalle n° 10 (25G20K3) 128.35 (Fig. 11)

N.B. Forment 2 lignes ca. parallèles, N-S, chaque ligne étant située à peu près à la même distance des murs E et O; ces 2 lignes divisent la Maison en 3 bandes N-S. de ca. 9 pd. E-O (Fig. 8); l'altimétrie très basse de la dalle n° 8 peut avoir pour cause le massif de pierres écroulée qui la recouvrait (cf. ci-dessous), lequel a pu provoquer son enfoncement dans le sol; mais il est certain que dalle et "massif" sont 2 entités distinctes. En stratigraphie, les dalles sont soit situées au sommet (conservé) de la couche III qui descend plus bas que leur base (remblai préalable pour nivellement?), soit à la base de celle-ci, c'est-à-dire qu'elles reposent sur la couche IV (dans ce cas, la couche III constitue plutôt un remplissage du vide constitué entre le plancher et la base des dalles).

2. Socle de cheminée sud (Fig. 9)

- situation en plan: symétrique au socle nord dans l'axe N-S de la maison; dans le sens E-O, semble également parfaitement centré.
- dimensions en plan: 5.5 pd. N.S/10.6 pd. E-O
- élévation: sommet SO: 128.59 pd. ASL, NO: 128.81, NE: 128.47, SE: 128.39
base (dans le plan de la paroi Est de 25G20G)
nord: 127.90 pd. ASL
sud: 127.55
élévation maximum conservée: ca. 0.90 pd.
- structure: 1 seule assise; analogue pour le reste à celle du socle nord.

A noter une pièce de bois E-O longeant le parement nord, à la base du socle (à ca. 128.00 pd. ASL)

3. Massif de maçonnerie écroulée en 25G20C43/B36 (Fig. 13, 14 et 15)

- situation en plan: impossible à préciser dans son entier: la limite nord ne peut être définie: en raison des fouilles du M.A.C.Q., on en perd toute trace à 14.5 pd. au sud du socle nord; il s'agit donc là d'une limite fortuite (cf. paroi Est de 25G20B), limite ouest: la forte concentration cesse probablement à la limite ouest du 25G20C; en B36, les pierres sont plus dispersées et, plus à l'ouest, il s'agit seulement d'une forte densité de mortier et de toutes petites pierres (cf. fouille 1973, lots B1, 17 et 12); sous cette forme, se poursuivait, semble-t-il, jusqu'au mur ouest
limite sud: la seule à être à peu près certaine: ca. 22.50 pd. au sud du socle nord (limite sud du lot B36 et du massif en C43)
limite Est: le massif de pierre lui-même s'arrêtait à ca. 4.50 pd. du mur Est, mais le mortier devait rejoindre le mur (cf. en 1973 le lot 25G20C29); là encore, 1 sondage du M.A.C.Q. (cf. 25G20C1) perturbe l'observation.
- élévation: le massif de pierres lui-même (B36/C43) se situe entre 128.50 et 127.75 pd. ASL; le sommet des petites pierres et du mortier en 25G20B12 et B17 se situe également à 128.50 (base à 128.25).

- structure:

le massif lui-même (lot C43) est composé de pierres rectangulaires ou plates, taillées, cimentées entre elles par du mortier dans lequel est pris de petites pierres de blocage; le tout a été retrouvé en position oblique.

- en stratigraphie, le massif était recouvert par la couche II, reposait sur la couche III et la dalle n° 8.
- Interprétation: vu sa position stratigraphique, il ne peut s'agir d'un témoin antérieur à la Maison, mais bien d'une partie de celle-ci; représente une élévation trop considérable (au moins 9.5 pd., soit sa dimension N-S. connue) pour avoir fait partie des fondations; si la superstructure n'était pas en pierres (M. Gaumond la pense en bois, mais nous ne savons pas pourquoi), il s'agit donc d'un mur intérieur; le fait qu'il soit en maçonnerie indique peut-être qu'il séparait l'une de l'autre 2 parties très distinctes de la Maison.

4. Massif de maçonnerie en 25G20H5/E3-E7) (Fig. 16)

- dimensions en plan: difficiles à préciser,
N-S maximum 10.5 pd.
E-O maximum 3.5 pd.

La dimension Est-ouest est assez claire:cf. La paroi nord de 25G20E/A et la limite Est de 25G20H5; mais, sur ces 3.5 pd. l'agrégat de pierres ne représente pas plus que 2 pd., le reste n'étant que mortier. La dimension nord-sud est plus difficile à déterminer, excepté l'arrêt brusque à 10.5 pd. au nord du mur sud, qui en forme certainement l'extrémité nord; au sud, le "massif" rejoignait-il le mur extérieur de la Maison ou non?

Pas très clair, mais probable.

- élévation: sommet à 127.70/127.90 pd. ASL
base à 126.70/126.99 pd. ASL
élévation (conservée): c. 1 pd.
- structure: il ne s'agit pas d'un mur écroulé comme en C43, mais d'un agrégat beaucoup plus informe bien en place; pierres

rondes, moyennes et petites, dispersées dans du mortier.

- position stratigraphique: pas encore tirée au clair; certainement directement recouvert par la couche II mais en fait-il partie?; interrompt-il la couche III (qui est attestée de part et d'autre) ou celle-ci passe-t-elle dessous? Selon les dessins de coupe, fait partie de la couche II et la couche III passe dessous. Mais ceci devra être vérifié parce que contredit un peu la première hypothèse d'interprétation proposée: fondation pour une cloison N-S située entre les 2 portes d'entrée de la façade sud, interrompue au nord, possiblement, par une cloison E-W faisant toute la largeur de la Maison (l'existence de cette cloison E-O, située en zone non fouillée, est supposée pour rendre compte de l'arrêt brusque de l'agrégat au nord et de différents niveaux d'occupation au sud et au nord de cette limite). Dans ce cas, se trouvaient ainsi délimitées 2 petites pièces, de ca. 10 pd. N-S sur 13 pd. E-O, auxquelles chacune des portes sud donnait directement accès.

Structures de bois

1. Pièces de bois (solives ou planches)

25G20H7	2 pièces E-W	127.27 pd. ASL	(Fig. 12)
		127.17	
25G20G4	1 pièce E-W	127.71	
25G20F7	2 pièces N-S	128.50	
		128.16	
25G20K4	2 pièces E-W	128.35	(Fig. 17)
		128.25	
25G20G5/G6/K6	1 pièce E-W, flanquant le parement nord du socle sud, à sa base (ca. 128.00 pd. ASL)		

A l'exception des 2 pièces de H7, toutes ces pièces de bois sont situées dans la couche III; certaines sont situées au

sommet de la couche (K4), d'autres à la base ou presque de celle-ci (pièces de F et de G); en outre, la pièce de G pourrait bien n'être qu'un fragment quelconque, n'appartenant pas à un système de plancher, car elle semble avoir été située au fond d'une fosse (visible en coupe); en ce qui concerne les pièces de H7, leur appartenance à la couche IV paraît certaine.

2. A ces éléments, il faut probablement relier divers niveaux de brûlé repérés en cours de fouille un peu partout à l'intérieur de la Maison. Lorsque 2 niveaux ont été repérés dans le même lot, à des altimétries différentes, cela ne signifie pas qu'ils se superposaient (nous pensons même que ce n'était jamais le cas).

25G20E4	1 niveau à	127.770 pd. ASL
25G20H4	1 niveau à	128.260 128.340
25G20G4	1 niveau à	128.770
25G20F3	1 niveau à	128.355
	1 niveau à	128.645
25G20B37	1 niveau à	128.18
	1 niveau à	128.43

A ceci on peut ajouter les indications fournies par les coupes:

25G20E, paroi Nord: 2 niveaux superposés, 1 à 127.40 pd. ASL
l'autre à 127.70

25G20H, parois Est et Nord: 1 niveau vers 127.50

25G20G, paroi sud, extrémité ouest: 1 niveau à ca. 128.60

25G20F, paroi sud croquis paroi ouest: 2 niveaux, l'un à la base de la couche III (à ca. 128.350), l'autre au sommet de celle-ci (à ca. 128.750).


3. Piquets à l'extérieur de la Maison

- 25G20E13: 1 piquet, situé très légèrement au sud de la ligne E-O formée par ceux découverts en 1973, mais appartenant très probablement au même système; sommet conservé: 125.850 pd. ASL, base 125.620

- 25G20C47: 2 piquets, formant une ligne N.S. située à la

même distance du mur Est que la ligne N.S. découverte en 1973 en 25G20D par rapport au mur ouest: la Maison a donc été à un moment donné clôturée sur au moins trois faces?
Piquets repérés à 126.795 et 126.815 pd. ASL.

- 1 Plan des sous-opérations et situation des zones fouillées en 1973. (25G-75-102-1.)




Zones fouillées en 1973




0 10'



2 Plan de fouille 1974. (25G-75-102-2.)





-  Etapes 1 et 2
-  Etape 3
-  Beames





3 Situation en plan des lots de la couche
Ia-b. (25G-75-102-3.)




4 Situation en plan des lots de la couche II.
(25G-75-102-4.)



5 Situation en plan des lots de la couche III.
(25G-75-102-5.)





6 Situation en plan des lots de la couche IV.
(25G-75-102-6.)





0 10'

A scale bar showing a length of 10 feet, with the number '0' at the left end and '10'' at the right end.


7 Situation en plan des lots de la couche V.
(25G-75-102-7.)



- 8 Plan des éléments de structure mis au jour:
dalles, pièces de bois, traces de maçonnerie,
piquets de clôture. (25G-75-102-8.)



9 La Maison du Contremaître, vue d'ensemble;
direction: sud. (25G-1323X.)




10 25G20C46; dalles #8 direction: nord.
(25G-1237X.)

11 25G20K4; pièce de bois Est-ouest; dalles
#9 direction: sud. (25G-1245X.)



12 25G20H7; pièces de bois Est-ouest; direction:
sud. (25G-1229X.)

13 25G20C43; maçonnerie écroulée; direction:
nord. (25G-1297X.)



14 25G20B sud, paroi Est, partie nord; à l'extrémité nord, est visible le massif de maçonnerie des lots 25G20B36 et C43. (25G-1296X.)

15 25G20C sud, paroi nord, partie ouest; à l'extrémité ouest, est visible le massif de maçonnerie des lots 25G20B36 et C43. (25G-1252X.)



16 25G20E, paroi nord; à l'extrémité Est, est visible le massif de maçonnerie situé en 25G20H5. (25G-1214 et 1215X.)



